

Łuk
R= 900,00
g[rad]= 0,0731
g[g]= 4,6546
Ł= 65,80
T= 32,92
B= 0,60
początek budowy chodnika
studnia rewizyjna Vawin" Ø 400
studnia chłonnaØ1000
studnia rewizyjna Ø 1000 z włazem
wpust uliczny VAWIN 400
opornik 12x25 na ławie C12/15 gr.10 cm
kolektor Ø 400 K2 wzm.
proj. kolektor Ø 315 K2 wzm.
ściek płaski 30x50x20 na wawie C12/15 gr. 15 cm
kolektor Ø 250 K2 wzm.
obrzeże 8x30x100 na podś. cementowo - pias.
opornik 12x25x100 na podś. cementowo - pias.ława C12/15
proj. utwardzony ściek
Legenda:
projektowany chodnik
wjazdy
projektowany ściek płaski 0.3m
projektowane przykanaliki
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany krawężnik 15x30
projektowane obrzeże 8x30-6x20
projektowane studnie rewizyjne
projektowane wpusty uliczne
projektowana bariera ochronna
INWESTOR
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES
63-300 Pleszew ul.Halera 54
ZADANIE
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288 P m. Taczanów Drugi
rys.nr 2.1.
SKALA 1:500
DATA IV .2013
PLAN SYTUACYJNY
BRANŻA drogowa
Podpis:
PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY